



Poročilo o izvedeni nalogi  
**Spremljanje kakovosti pitne vode - KP Logatec**

Evidenčna oznaka: 2300-14/8501-25/10425

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC, D.O.O.  
TRŽAŠKA CESTA 27  
1370 Logatec

Naročilo: Pogodba o izvajanju analiz pitne vode iz javnih vodovodov št. ,  
PG-2300-14/8501-23/85029, z dne 01.01.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Miha Povhe, dipl. san. inž

Skrbnik vzorca: Miha Povhe, dipl. san. inž

Maribor, 10.02.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Miha Povhe, dipl. san. inž

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcih

**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naročnik:** JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC, D.O.O., TRŽAŠKA  
CESTA 27, 1370 Logatec  
**Vzorco odvzel:** Miha Povhe, NLZOH OPKV

**Podatki o vzorcih** (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

### *Pitna voda*

25/10425; Pitna voda - Stanovanjski objekt, Rovte 29 (Nartnik); Vodovodni sistem  
Rovte, Stanovanjski objekt, Rovte 29 (Nartnik); čas odvzema: 05.02.2025 09:54

25/10426; Pitna voda - Vrtec Rovte, Rovte 97; Vodovodni sistem Rovte, Vrtec Rovte,  
Rovte 97; čas odvzema: 05.02.2025 09:43

25/10427; Pitna voda - Vodohran Rovte; Vodovodni sistem Rovte, Vodohran Rovte;  
čas odvzema: 05.02.2025 09:33

**Vzorco sprejel:** Miha Povhe

**Kraj in čas sprejema:** Ljubljana, 05.02.2025 11:35

## Opis vzorčenja

Dne 5.2.2025 smo opravili akreditiran odzem vzorcev pitne vode na vodovodnem sistemu **Rovte**. Za redna mikrobiološka preskušanja smo odvzeli tri (3) vzorce pitne vode.

Vodovodni sistem se napaja iz enega vodnega vira (vrtina Zajele). Na vodovodnem sistemu se izvaja dezinfekcija pitne vode z UV napravo. Vzorčenje pitne vode smo opravili v skladu s pogodbo in letnim načrtom.

## Terenske meritve

Na dan pregleda je bilo suho in stabilno vreme. Pred vzorčenjem je bilo obdobje stabilnega vremena. Odvzeti vzorci pitne vode so, glede organoleptičnih lastnosti (videz in vonj), ustrezali zahtevam Uredbe. Odzem vzorcev se je izvedel na naslednjih odjemnih mestih:

- Vrtec Rovte, Rovte 97
- Rovte 29 (Nartnik)
- Vodohran Rovte

## Ocena rezultatov

Rezultati preskušanih parametrov **ne presegajo** mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1, Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) pri vzorcih pitne vode, ki so bili odvzeti iz omrežja vodovodnega sistema Rovte.

## Ocena rezultatov

*Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.*

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
-----------	----------	-------	----------	-----------

### **Vzorec 25/10425; Pitna voda - Stanovanjski objekt, Rovte 29 (Nartnik); Vodovodni sistem Rovte, Stanovanjski objekt, Rovte 29 (Nartnik); čas odvzema: 05.02.2025 09:54**

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajjska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajjska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 2/3

Orbita®LIMS ver.: 1.8.12.10  
verzija predloge poročila: 1.5



**Terenske meritve**

Temperatura vode	6.5	°C	/	/
------------------	-----	----	---	---

**Mikrobiološki parametri**

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

**Vzorec 25/10426; Pitna voda - Vrtec Rovte, Rovte 97; Vodovodni sistem Rovte, Vrtec Rovte, Rovte 97; čas odvzema: 05.02.2025 09:43**

**Terenske meritve**

Temperatura vode	8.4	°C	/	/
------------------	-----	----	---	---

**Mikrobiološki parametri**

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

**Vzorec 25/10427; Pitna voda - Vodohran Rovte; Vodovodni sistem Rovte, Vodohran Rovte; čas odvzema: 05.02.2025 09:33**

**Terenske meritve**

Temperatura vode	6.6	°C	/	/
------------------	-----	----	---	---

**Mikrobiološki parametri**

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

**Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:**

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

**Priloge poročila:**

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-14/8501-25/10425-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-14/8501-25/10425-M



## Poročilo o preskušanju

<b>Namen:</b>	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
<b>Naloga:</b>	Spremljanje kakovosti pitne vode - KP Logatec		
<b>Vodja naloge:</b>	Miha Povhe, dipl. san. inž		
<b>Naročnik:</b>	JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC, D.O.O., TRŽAŠKA CESTA 27, 1370 Logatec		
<b>Naročilo:</b>	Pogodba o izvajanju analiz pitne vode iz javnih vodovodov št. , PG-2300-14/8501-23/85029, z dne 01.01.2024		
<b>Predmet vzorčenja:</b>	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.		
<b>Plan vzorčenja:</b>	DN 225807, 05.02.2025		
<b>Podatki o vzorcih</b> (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):	<i>Pitna voda</i> 25/10425; Pitna voda - Stanovanjski objekt, Rovte 29 (Nartnik); Vodovodni sistem Rovte, Stanovanjski objekt, Rovte 29 (Nartnik); čas odvzema: 05.02.2025 09:54 25/10426; Pitna voda - Vrtec Rovte, Rovte 97; Vodovodni sistem Rovte, Vrtec Rovte, Rovte 97; čas odvzema: 05.02.2025 09:43 25/10427; Pitna voda - Vodohran Rovte; Vodovodni sistem Rovte, Vodohran Rovte; čas odvzema: 05.02.2025 09:33		
<b>Metoda vzorčenja:</b>	SIST ISO 5667-5:2007		
<b>Stanje vzorca:</b>	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
<b>Odvzem vzorca</b>	<b>Sprejem vzorca</b>	<b>Datum poročila:</b> 10.02.2025	
<b>Odvzel:</b>	Miha Povhe, NLZOH OPKV	<b>Datum in ura:</b>	05.02.2025 11:35
		<b>Sprejel:</b>	Miha Povhe

## Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Vzorec 25/10425: Vodovodni sistem Rovte, Stanovanjski objekt, Rovte 29 (Nartnik)</b>					
Terenske meritve					
Temperatura vode	6.5	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	05.02.25 05.02.25
<b>Vzorec 25/10426: Vodovodni sistem Rovte, Vrtec Rovte, Rovte 97</b>					
Terenske meritve					
Temperatura vode	8.4	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	05.02.25 05.02.25
<b>Vzorec 25/10427: Vodovodni sistem Rovte, Vodohran Rovte</b>					
Terenske meritve					
Temperatura vode	6.6	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	05.02.25 05.02.25

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA  
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**  
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

**Evidenčna oznaka: 2300-14/8501-25/10425-T**

Vodja naloge:  
**Miha Povhe, dipl. san. inž**

Elektronsko podpisal Miha Povhe, dipl. san. inž ob 10.02.2025 10:08

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Evidenčna oznaka: 4009-14/8501-25/10425-M

## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorci:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/10425; 25/10426; 25/10427  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Spremljanje kakovosti pitne vode - KP Logatec  
**Vodja naloge:** Miha Povhe, dipl. san. inž  
**Naročnik:** JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC, D.O.O., TRŽAŠKA CESTA 27, 1370 Logatec  
**Naročilo:** Pogodba o izvajanju analiz pitne vode iz javnih vodovodov št. , PG-2300-14/8501-23/85029, z dne 01.01.2024  
**Mesto odvzema:** Vodovodni sistem Rovte, Stanovanjski objekt, Rovte 29 (Nartnik)  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem (vsi vzorci)

**Odvzem vzorca** **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 10.02.2025  
**Datum in ura:** 05.02.2025 09:54 **Datum in ura:** 05.02.2025 11:44  
**Odvzel:** Miha Povhe, NLZOH OPKV **Sprejel:** Breda Živič

### Rezultati preskušanja

Št. vzorca Lab. št.	Vzorčno mesto	Število kolonij pri 36 °C	Število kolonij pri 22 °C	Koliformne bakterije	Escherichia coli
		ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ CFU/mL	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ CFU/mL	ISO 9308-1:2014 LJ CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014 LJ CFU/100 mL
25/10425 25/2061	Pitna voda - Stanovanjski objekt, Rovte 29 (Nartnik)	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno
25/10426 25/2062	Pitna voda - Vrtec Rovte, Rovte 97	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno
25/10427 25/2063	Pitna voda - Vodohran Rovte	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno

"-" pomeni, da preiskave nismo opravili.

Analistik:  
Elizabeta Zagorc, san. inž.

Odgovorna oseba:  
Elizabeta Zagorc, san. inž.

Elektronsko podpisal Elizabeta Zagorc, san. inž. ob 10.02.2025 07:10:42

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.